



凡 例

土砂災害の危険がある場所

- 特別警戒区域(急傾斜地)
- 警戒区域(急傾斜地)
- 特別警戒区域(土石流)
- 警戒区域(土石流)
- 警戒区域(地すべり)

浸水想定区域

- 浸水深0.5m未満
- 浸水深0.5m以上1.0m未満
- 浸水深1.0m以上2.0m未満
- 浸水深2.0m以上5.0m未満

洪水浸水想定区域(今泉川)

- 浸水深0.5m未満
- 浸水深0.5m以上1.0m未満
- 浸水深1.0m以上2.0m未満
- 浸水深2.0m以上5.0m未満
- 家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)


主な災害実績箇所

- 浸水被害
- 水路溢水被害
- 道路冠水被害
- 土砂災害被害

※過去の記録や、地域からの情報による主な実績箇所を掲載しています。

防災関連情報

- 指定緊急避難場所
- 小中学校
- 市役所
- ヘリポート
- 自動車専用道路
- 国道
- 市境
- 公共施設等
- 警察署
- 消防署
- 県道
- 地区境




38 牟田自治公民館


松島地区

姫戸地区

32 今泉地区交流センター

1 洪水・土砂災害ハザードマップ 姫 戸





2 洪水・土砂災害ハザードマップ
姫 戸

凡 例

土砂災害の危険がある場所

- 特別警戒区域(急傾斜地)
- 警戒区域(急傾斜地)
- 特別警戒区域(土石流)
- 警戒区域(土石流)
- 警戒区域(地すべり)

浸水想定区域

- 浸水深0.5m未満
- 浸水深0.5m以上1.0m未満
- 浸水深1.0m以上2.0m未満
- 浸水深2.0m以上5.0m未満

洪水浸水想定区域(今泉川)

- 浸水深0.5m未満
- 浸水深0.5m以上1.0m未満
- 浸水深1.0m以上2.0m未満
- 浸水深2.0m以上5.0m未満
- 家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)


主な災害実績箇所

- 浸水被害
- 水路溢水被害
- 道路冠水被害
- 土砂災害被害

※過去の記録や、地域からの情報による主な実績箇所を掲載しています。



防災関連情報

- 指定緊急避難場所
- 小中学校
- 市役所
- ヘリポート
- 自動車専用道路
- 国道
- 市境
- 公共施設等
- 警察署
- 消防署
- 県道
- 地区境



3 洪水・土砂災害ハザードマップ
姫 戸

凡 例	
土砂災害の危険がある場所	
	特別警戒区域(急傾斜地)
	警戒区域(急傾斜地)
	特別警戒区域(土石流)
	警戒区域(土石流)
	警戒区域(地すべり)
浸水想定区域	
	浸水深0.5m未満
	浸水深0.5m以上1.0m未満
	浸水深1.0m以上2.0m未満
	浸水深2.0m以上5.0m未満
洪水浸水想定区域(今泉川)	
	浸水深0.5m未満
	浸水深0.5m以上1.0m未満
	浸水深1.0m以上2.0m未満
	浸水深2.0m以上5.0m未満
	家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)
主な災害実績箇所	
	浸水被害
	水路溢水被害
	道路冠水被害
	土砂災害被害
※過去の記録や、地域からの情報による主な実績箇所を掲載しています。	
防災関連情報	
	指定緊急避難場所
	小中学校
	市役所
	ヘリポート
	自動車専用道路
	国道
	県道
	市境
	地区境
	公共施設等
	警察署
	消防署



姫戸地区

45 姫浦神社

41 姫戸老人福祉センター

42 姫戸中学校

姫戸町
消防拠点施設

43 姫戸小学校

46 姫戸体育館

47 二間戸団地自治公民館

48 神代自治公民館

凡 例

土砂災害の危険がある場所

- 特別警戒区域(急傾斜地)
- 警戒区域(急傾斜地)
- 特別警戒区域(土石流)
- 警戒区域(土石流)
- 警戒区域(地すべり)

浸水想定区域

- 浸水深0.5m未満
- 浸水深0.5m以上1.0m未満
- 浸水深1.0m以上2.0m未満
- 浸水深2.0m以上5.0m未満

洪水浸水想定区域(今泉川)

- 浸水深0.5m未満
- 浸水深0.5m以上1.0m未満
- 浸水深1.0m以上2.0m未満
- 浸水深2.0m以上5.0m未満
- 家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)


主な災害実績箇所

- 浸水被害
- 水路溢水被害
- 道路冠水被害
- 土砂災害被害

※過去の記録や、地域からの情報による主な実績箇所を掲載しています。

防災関連情報


- 指定緊急避難場所
- 小中学校
- 市役所
- ヘリポート
- 自動車専用道路
- 国道
- 市境
- 公共施設等
- 警察署
- 消防署
- 県道
- 地区境



5 洪水・土砂災害ハザードマップ
姫 戸

凡 例

- 土砂災害の危険がある場所
- 特別警戒区域(急傾斜地)
 - 警戒区域(急傾斜地)
 - 特別警戒区域(土石流)
 - 警戒区域(土石流)
 - 警戒区域(地すべり)
- 浸水想定区域
- 浸水深0.5m未満
 - 浸水深0.5m以上1.0m未満
 - 浸水深1.0m以上2.0m未満
 - 浸水深2.0m以上5.0m未満
- 洪水浸水想定区域(今泉川)
- 浸水深0.5m未満
 - 浸水深0.5m以上1.0m未満
 - 浸水深1.0m以上2.0m未満
 - 浸水深2.0m以上5.0m未満
 - 家屋倒壊等氾濫想定区域(河岸浸食)
- 主な災害実績箇所
- 浸水被害
 - 水路溢水被害
 - 道路冠水被害
 - 土砂災害被害
- ※過去の記録や、地域からの情報による主な実績箇所を掲載しています。
- 防災関連情報
- 指定緊急避難場所
 - 小中学校
 - 市役所
 - ヘリポート
 - 自動車専用道路
 - 国道
 - 市境
 - 公共施設等
 - 警察署
 - 消防署
 - 県道
 - 地区境



天草市

姫戸地区

龍ヶ岳地区

