

# 上天草市内の保育園等の緊急安全点検結果

令和元年度点検

## たから保育園

No	路線名	場 所	現地状況	対 策	対策延長 (m)	対 応	対策時期
1	市道岩谷尾ノ上線	益田アパート前	アパートとの間。海につながるところが転落の危険がある。	ラバーポール等の設置。	2	建設課	R2
2	市道坂本双原線	書道教室付近	現在設置されているセイフティパイプの左右にすき間有。	個人の公衆用道路へ繋がる道。市道側にラバーポール等の設置。	3	建設課	R2
3	市道辺田線	市道坂本双原線との接続部	現在設置されているセイフティパイプの左右にすき間有。	セイフティパイプ等を追加設置。	2	建設課	R2
4	市道辺田線	辺田公民館前	水路に柵がなく危険。	セイフティパイプ3mの設置。	3	建設課	R2
5	市道坂本双原線	平	側溝のふたの穴が大きい。	穴を塞ぐ対策済み。	10	建設課	R1
6	市道辺田線	辺田公民館周辺	外側線がない。	外側線の設置。	70	建設課	
7	市道辺田尾ノ上線	保育園周辺	外側線がない。	外側線の設置。	280	建設課	
8	市道坂本双原線	辺田～平	外側線がない。	外側線の設置。	700	建設課	
-	市道坂本双原線	トンネル付近	<ul style="list-style-type: none"> <li>・落石はないが土砂が崩れている。</li> <li>・トンネル歩行時見通しが悪く、車から気づかれにくい（暗い）。</li> <li>・私有地の石垣の崩れ。石垣約9m。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・落石注意の看板は設置有。</li> <li>・トンネル内に照明の器具はあるが切れている。トンネル点検が実施されており、Ⅲ判定。※R2照明交換済み</li> <li>・警察からの助言もあり、経路変更を検討する。</li> </ul>	-	経路変更	R1