

上天草市内の保育園等の緊急安全点検結果

令和元年度点検

あゆみこども園

No	路線名	場 所	現地状況	対 策	対策延長 (m)	対 応	対策時期
1	市道環状西1号線	漁港先のカーブ~七つ割	カーブが連続していて見通しが悪い。樹木が張り出している。	作業班で草刈及び土砂撤去を行う。カラー舗装、減速帯、注意喚起看板の設置を検討。	300	建設課	
2	市道環状西1号線	鳩の釜	外側線が消えかけている。	外側線を引き直す。	700	建設課	
3	市道環状西1号線	松竜園先の急カーブ	急カーブで見通しが悪い。車がスピードを出し、外側線をはみ出して通行していく。	ラバーボールの設置済み。	40	建設課	R1
				区画線（高視認性）の設置済み。	40	建設課	R1
				注意喚起看板等の設置済み。	40	建設課	R1
-	市道環状西1号線	麻ごころ茶屋付近	道路幅員が狭く見通しも悪い。	外側線を引き直す。見通しのよい外側を通行する。※外側線は2に計上	-	経路変更	R1
1	鳩の釜漁港海岸施設	鳩の釜	側溝蓋の破損。	対応済み。	-	広域本部漁港課	R1