

市道通行規制箇所

※情報は作成時点のものであり、今後の調査により変わる場合があります。

2025/8/14/15:09 時点

状況	町	大字	場所・目印など	路線名	被災種別	箇所数	被災延長m	復旧見込み
応急復旧完了	大矢野町	登立	平トンネル付近の平側	坂本双原線	土砂崩れ	1	10	8/13・復旧
応急復旧完了	大矢野町	登立	大矢野庁舎裏～西の浦	本郷堤線	土砂崩れ	1	10	8/12・PM3:30復旧
応急復旧完了	大矢野町	登立	北部農道より東満側	船江白涛線	土砂崩れ	1	10	8/13・復旧
応急復旧完了	大矢野町	登立	東満地区	屋敷山3号線	土砂崩れ	1	10	8/13・復旧
規制中	大矢野町	登立	鳩の釜地区	鳩の釜3号線	土砂崩れ	1	10	8/14・着手予定
片側通行	大矢野町	上	鳩の釜から七ツ割	環状西1号線	土砂崩れ	1	30	8/13PM18:00から・片側
規制中	大矢野町	中	瀬高地区～国道266号	瀬高江後線	土砂崩れ	2	20	8/18以降・復旧予定
規制中	大矢野町	中	兄弟船付近	江後1号線	倒木	1	10	工事準備中
規制中	大矢野町	湯島	湯島東側の道路	湯島千場線	土砂崩れ	1	30	工事準備中
規制中	松島町	阿村	調査中	合津阿村線	土砂崩れ・土砂堆積	1	20	早期復旧困難
規制中	松島町	阿村	浦田石材、干切漁港付近	阿村農免道線	土砂崩れ	2	40	早期復旧困難
規制中	松島町	阿村	5部落付近	阿村浦田線	倒木	1	10	工事準備中
規制中	松島町	阿村	登山道	高舞登線	土砂崩れ	1	10	工事準備中
規制中	松島町	合津	コメリ～千巖山	浦山西目1号線	土砂崩れ	1	10	工事準備中
片側通行	松島町	合津	千巖山～西目海水浴場	浦山西目2号線	土砂崩れ	1	20	早期復旧困難
規制中	松島町	合津	先辺地区	先辺3号線	道路陥没	1	5	工事準備中
応急復旧完了	松島町	合津	今村地区	今村6号線	土石等堆積	1	30	8/13・復旧
規制中	松島町	合津	教良木出張所付近	下老岳1号線	土砂崩れ	1	30	工事準備中
規制中	松島町	合津	上野々川付近	下老岳1号線	倒木	1	10	工事準備中
規制中	松島町	今泉	木材センター付近	西辺1号線	土砂崩れ	1	30	工事準備中
規制中	松島町	今泉	今泉保育園	道添2号線	河川災	3	30	早期復旧困難
規制中	松島町	教良木	倉江浄水場付近	米山星平線	土砂崩れ	3	30	8/15中・復旧予定
規制中	松島町	教良木	教良木出張所付近	教良木下線	土砂崩れ・河川災	1	30	工事準備中
規制中	松島町	教良木	教良木出張所付近	いしんど2号線	土砂崩れ	1	30	工事準備中
規制中	松島町	教良木	後山川沿い	後山1号線	土石流	1	30	早期復旧困難
規制中	姫戸町	姫浦	山道	大谷線	土砂崩れ	5	30	早期復旧困難
規制中	龍ヶ岳町	高戸	下貫川沿い	下貫産床線	土石等堆積	1	30	工事準備中
規制中	松島町	教良木	山村広場付近	前山浦平迫線	土砂崩れ	1	10	工事準備中
規制中	松島町	合津	池田電機～牟田山道	合津牟田線	道路陥没	1	10	8/13・着手
規制中	松島町	今泉	ひかりの園付近	ひかりの園線	土砂崩れ	1	10	早期復旧困難
		30						

規制中	23
片側通行	2
応急復旧完了	5