



宮ノ下満行寺線通行止め箇所



被災箇所




合津阿村線通行止め箇所

松島総合センターアロマ


被災状況

被災状況




阿村農免道線通行止め箇所

被災状況



阿村横道古羽根線通行止め箇所




被災状況

合津牟田線通行止め箇所

被災箇所

松島中学校



倉江1号線通行止め箇所



坂本自動車

食の丸

蔵江

特別養護老人ホームひかりの園

被災状況

被災状況



道添2号線通行止め箇所

今泉保育園



被災箇所



ひかりの園線通行止め箇所



被災箇所



今泉川左岸線通行止め箇所

松島木材センター

通行止め区間


ひかりの園

今泉保育園

被災箇所



後山1号線通行止め箇所



有限会社KID
上天草工場

後山

新地




被災箇所




被災箇所

馬場横道1号線通行止め箇所



大山 1 号線通行止め箇所



栖本方面

持田川

被災箇所

98-61

下老岳 1 号線通行止め箇所



下老岳2号線通行止め箇所


栖本方面

野々川


被災箇所



米山星平線通行止め箇所



教良木下線通行止め箇所



いしんど2号線通行止め箇所

上瀬

教良木出張所

井出ノ川

被災箇所




前山浦平迫線通行止め箇所


山村広場

大塚

被災箇所





大谷線通行止め箇所



姫戸中学校

被災箇所



二間戸本郷 13号線通行止め箇所

(株)志水電子

山田

被災箇所

