

市道通行規制箇所

※情報は作成時点のものであり、今後の調査により変わる場合があります。

2025/9/8/17:58 時点

状況1	状況2	町	大字	場所・目印など	路線名	被災種別	箇所数	被災延長m	復旧見込み
	通行可	大矢野町	登立	平トンネル付近の平側	坂本双原線	土砂崩れ	1	10	8/13・復旧
	通行可	大矢野町	登立	大矢野庁舎裏～西の浦	本郷堤線	土砂崩れ	1	10	8/12PM3:30・復旧
	通行可	大矢野町	登立	北部農道より東溝側	船江白溝線	土砂崩れ	1	10	8/13・復旧
	通行可	大矢野町	登立	東溝地区	屋敷山3号線	土砂崩れ	1	10	8/13・復旧
	通行可	大矢野町	登立	鳩の釜地区	鳩の釜3号線	土砂崩れ	1	10	8/14・復旧
	通行止	大矢野町	登立	登立天満宮下	宮の下溝行寺線	土砂崩れ	1	20	工事準備中
	通行可	大矢野町	上	鳩の釜から七ツ割	環状西1号線	土砂崩れ	1	30	8/13PM18:00・復旧
	通行可	大矢野町	中	瀬高地区～国道266号	瀬高江後線	土砂崩れ	2	20	復旧
	通行可	大矢野町	中	兄弟船付近	江後1号線	倒木	1	10	8/19・復旧
	通行可	大矢野町	中	江後～亀の迫(大正池)	瀬高江後線	土砂崩れ	1	10	早期復旧困難
	通行可	大矢野町	湯島	湯島東側の道路	湯島千塚線	土砂崩れ	1	30	8/21・復旧
	通行止	松島町	阿村	松本塾から農免道路まで	合津阿村線	土砂崩れ・土砂堆積	1	20	早期復旧困難
	通行止	松島町	阿村	浦田石材、干切漁港付近	阿村農免道線	土砂崩れ	2	40	早期復旧困難
	通行可	松島町	阿村	5部落付近	阿村浦田線	倒木	1	10	復旧
	通行可	松島町	阿村	登山道	高舞登線	土砂崩れ	1	10	工事準備中
	通行止め	松島町	阿村	阿村郵便局～山道	阿村横道古羽根線	土砂崩れ	1	10	工事準備中
	通行止め	松島町	阿村	6部落付近	クブキ2号線	道路破損	1	5	早期復旧困難
	通行可	松島町	合津	コメリ～千蔵山	浦山西目1号線	土砂崩れ	1	10	復旧
	片側通行	松島町	合津	千蔵山～西目海水浴場	浦山西目2号線	土砂崩れ	1	20	早期復旧困難
	通行可	松島町	合津	先辺地区	先辺3号線	道路陥没	1	5	8/29・復旧
	通行可	松島町	合津	今村地区	今村6号線	土石等堆積	1	30	8/13・復旧
	通行止	松島町	合津	天草池田電機～牟田山道	合津牟田線	土砂崩れ等	複数箇所	調査中	早期復旧困難
	通行止	松島町	合津	坂本自動車～山道	倉江1号線	土砂崩れ	1	10	工事準備中
	通行可	松島町	今泉	木材センター付近	西辺1号線	土砂崩れ	1	30	工事準備中
	通行止	松島町	今泉	今泉保育園付近	道添2号線・須の上2号線	河川災	3	30	早期復旧困難
	通行止	松島町	今泉	ひかりの園付近	ひかりの園線	土砂崩れ	1	10	早期復旧困難
	通行止	松島町	今泉	今泉保育園付近	今泉川左岸線	河川災	1	60	早期復旧困難
	通行止	松島町	今泉・内野河内	後山川沿い	後山1号線	土石流	1	30	早期復旧困難
	通行止	松島町	内野河内	内野河内多目的集会所付近	馬場横道1号線	道路破損	1	15	早期復旧困難
	通行止	松島町	教良木	持田黒仁田地区山道	大山1号線	倒木	1	10	工事準備中
	通行可	松島町	教良木	教良木出張所付近	下老岳1号線	土砂崩れ、落石	1	30	工事準備中
	通行止	松島町	教良木	上野々川付近	下老岳1号線	倒木	1	10	工事準備中
	通行止	松島町	教良木	上野々川付近	下老岳2号線	土砂崩れ	2	10	早期復旧困難
	通行可	松島町	教良木	山浦公民館～山道	黒仁田2号線	土砂崩れ	1	10	早期復旧困難
	通行止	松島町	教良木	倉江浄水場付近	米山星平線	土砂崩れ	3	30	早期復旧困難
	通行止	松島町	教良木	教良木出張所付近	教良木下線	土砂崩れ・河川災	1	30	早期復旧困難
	通行止	松島町	教良木	教良木出張所付近	いしんど2号線	土砂崩れ	1	30	早期復旧困難
	通行止	松島町	教良木	山村広場付近	前山浦平迫線	土砂崩れ	1	10	工事準備中
	通行止	姫戸町	姫浦	山道	大谷線	土砂崩れ	5	30	早期復旧困難
	通行止	姫戸町	二間戸	山田久保地区山道	二間戸本郷13号線	土砂崩れ	1	10	工事準備中
	通行可	龍ヶ岳町	高戸	下貫川沿い	下貫産床線	土石等堆積	1	30	工事準備中
			41						

通行止	19
片側通行	1
通行可	19

作 成：上天草市建設部建設課