

市道通行規制箇所

※情報は作成時点のものであり、今後の調査により変わる場合があります。

2025/11/20/10:50 時点

状況1	状況2	町	大字	場所・目印など	路線名	被災種別	箇所数	被災延長m	復旧見込み
	通行止	大矢野町	登立	登立天満宮下	宮の下満行寺線	土砂崩れ	1	20	早期復旧困難
	通行止	大矢野町	上	農道沿い	古野静之女線	道路陥没	1	5	
	片側通行	松島町	合津	千巖山～西目海水浴場	浦山西目2号線	土砂崩れ	1	20	早期復旧困難
	通行止	松島町	合津	天草池田電機～牟田山道	合津牟田線	土砂崩れ等	7	200	早期復旧困難
	通行止	松島町	合津	坂本自動車～山道	倉江1号線	土砂崩れ	1	10	工事準備中
	通行止	松島町	今泉	今泉保育園付近	道添2号線・須の上2号線	河川災	3	30	早期復旧困難
	通行止	松島町	今泉	ひかりの園付近	ひかりの園線	土砂崩れ	1	10	早期復旧困難
	通行止	松島町	今泉	今泉保育園付近	今泉川左岸線	河川災	1	60	早期復旧困難
	通行止	松島町	今泉・内野河内	後山川沿い	後山1号線	土石流	1	30	早期復旧困難
	通行止	松島町	内野河内	内野河内多目的集会所付近	馬場横道1号線	道路破損	1	15	早期復旧困難
	通行止	松島町	教良木	持田黒仁田地区山道	大山1号線	倒木	1	10	早期復旧困難
	通行止	松島町	教良木	教良木出張所付近	下老岳1号線	土砂崩れ、落石	1	30	早期復旧困難
	通行止	松島町	教良木	上野々川付近	下老岳1号線	倒木	1	10	早期復旧困難
	通行止	松島町	教良木	上野々川付近	下老岳2号線	土砂崩れ	2	10	早期復旧困難
	通行止	松島町	教良木	山浦公民館～山道	黒仁田2号線	土砂崩れ	1	10	早期復旧困難
	通行止	松島町	教良木	教良木出張所付近	教良木下線	土砂崩れ・河川災	1	30	早期復旧困難
	通行止	松島町	教良木	教良木出張所付近	いしんど2号線	土砂崩れ	1	30	早期復旧困難
	通行止	松島町	教良木	山村広場付近	前山浦平迫線	土砂崩れ	1	10	早期復旧困難
	通行止	姫戸町	姫浦	山道	大谷線	土砂崩れ	5	30	早期復旧困難
		19							

通行止	18
片側通行	1

作 成 ： 上天草市建設部建設課