

上天草市内の保育園等の緊急安全点検結果

令和元年度点検

下山保育園

No	路線名	場 所	現地状況	対 策	対策延長 (m)	対 応	対策時期
1	市道大桜新地線	保育園前	農業用水路及びため池に柵がない。	立入防止柵の設置を検討する。	150	建設課	
2	市道蔵々下山線	維和小学校前	側溝蓋に隙間があり危険。	穴を塞ぐ対策済み。	10	建設課	R1
3	市道大桜新地線	用水路前	農業用水路に柵がない。	立入防止柵の設置を検討する。	4	建設課	
4	市道蔵々下山線	旧診療所付近～出張所付近	小中学校も近くにあり、自動車の往来も多いところだが歩道が狭く外側線が消えている。	カラー舗装を検討する。	750	建設課	
				外側線の引き直し。	750	建設課	
5	市道大桜新地線	保育園前～大桜2号線	舗装が傷んでおり園児が転倒する危険がある。	舗装補修を検討する。	348	建設課	