

上天草市内の保育園等の緊急安全点検結果

令和元年度点検

慈愛保育園

No	路線名	場 所	現地状況	対 策	対策延長 (m)	対 応	対策時期
1	市道環状南線、市道丸山小山線	山口アパートから100m付近	交差点の見通しが悪い。	区画線の引き直し。注意して通行していただく。	1,972	建設課	
2	市道貝場前平海岸線	保育園付近	道路幅員が狭く危険。	区画線の引き直し。注意して通行していただく。	1,946	建設課	
3	市道小瀬戸小平線	貝場	道路幅員が狭く危険。	区画線の引き直し。注意して通行していただく。	2,250	建設課	
-	市道小瀬戸小平線	小瀬戸	落石防止の仮設防護柵があり、見通しが悪く危険。また、歩道が途中で無くなっている。	防護柵と反対側を通行する等、注意していただく。	-	経路変更	R1
1	農 道	亀の迫バス停から40m付近	農業用水路に柵がない。利用は年1回程。	農業用水路への柵の設置は困難。	-	農林水産課	対策不要
2	市道上貝場線	保育園付近	防火水槽に柵がないため設置してほしい。	現地にロープを設置済み。	-	危機管理情報課	R1
3	県道満越城本線	小瀬戸バス停付近	横断歩道が消えかけている。	横断歩道の引き直し済み。	-	警察	R1