

上天草市内の保育園等の緊急安全点検結果

令和元年度点検

あそか保育園

No	路線名	場 所	現地状況	対 策	対策延長 (m)	対 応	対策時期
1	市道寺尾大手原線	中の丸交差点からナフコまで	樹木、建物、フェンス等で見通しが悪い。徐行や速度制限の看板が欲しい。一部道路幅員が狭く危険。	交差点改良	30	建設課	R2
				カラー舗装	900	建設課	R2～
				減速帯、注意喚起看板の設置	900	建設課	R2～
				舗装補修	900	建設課	R2～
2	市道馬場江樋戸線	ナフコ前付近	舗装の損傷	常温合材で補修し応急補修済み。その後、舗装工事を検討する。	80	建設課	
3	市道新田馬場線	セブンイレブンから馬場公民館まで	園側から車が見えづらい。水路に床版をかけて広くしてもらいたい。	将来的な改良を検討。車両が来た際に避けられる側を通行する。	200	建設課	
-	市道寺尾大手原線、市道谷馬場線	上小学校付近	カーブミラーが見えにくい。	道路を横断する際に小学校の擁壁により車両が見えづらくなっている。見通しのよいところで横断するよう依頼。	-	経路変更	R1
-	市道馬場江樋戸線、市道新田馬場線	セブンイレブン後ろ	三叉路のカーブミラーが見えにくい。	歩行者がいることがわかりやすい位置を通行する。	-	経路変更	R1
1	市道寺尾大手原線	保育園前	横断歩道が消えかけている。	横断歩道の引き直し済み。	-	警察	R1