

上天草市内の保育園等の緊急安全点検結果

令和元年度点検

今泉保育園

No	路線名	場 所	現地状況	対 策	対策延長 (m)	対 応	対策時期
1	(一) 松島馬場線	保育園前50m先～西運寺付近	外側線が消えている。	引き直す。	320	都道府県	R2
2	市道道添線	西運寺河川沿い	水路に転落防護柵がなく危険。	転落防護柵の設置。	120	建設課	R2～
3	市道道添線	西運寺河川沿い	道路へ草が張り出している。	草刈済み。	20	建設課	R1
4	市道今泉川線	松島町今泉1761-1地先	両路側に高さがあるが水路側にしか防護柵が設置されていない。また、その防護柵も舗装との間に大きな隙間があり、足を取られ転落する危険性がある。	幅員が狭い道路であるため両方に防護柵を設置することは難しい。隙間については、法面、路肩部分に張コンクリートを行う。	120	建設課	
-	市道倉江線		水路に転落防護柵がなく危険。	幅員が4m近くあるため設置の必要性なし。	-	経路変更	R1
1	法定外水路	保育園前	水路の土砂撤去	来年度の梅雨時期の状況を考慮して対応を検討する。	-	建設課（法定外）	未定
2	県道松島馬場線	保育園前	横断歩道が消えかけている。	横断歩道の引き直し済み。	-	警察	R1