

# 上天草市内の保育園等の緊急安全点検結果

令和元年度点検

愛光園

No	路線名	場 所	現地状況	対 策	対策延長 (m)	対 応	対策時期
1	市道阿村干拓道路線	樋門付近	①草が生い茂り見通しが悪い。 ②外側線が消えかけている。	外側線の引き直し。	100	建設課	
				草刈済み。	100	建設課	R1
2	市道本口白間線、市道小後線	カラオケピープルから下ったところ	①②水路に転落する危険性あり。	①ガードレールの設置。 ②流末の側溝内部にスクリーンを付ける。	2	建設課	
-	市道本口白間線		ブロック塀が崩れそう	反対側を通行する。	-	経路変更	R1