

上天草市内の保育園等の緊急安全点検結果

令和元年度点検

いずみ保育園

No	路線名	場 所	現地状況	対 策	対策延長 (m)	対 応	対策時期
1	市道田端船江線	大矢野郵便局付近から村田付近までの歩道	歩道の舗装状態が著しく悪い。段差もあることから改善をお願いしたい。	歩道の舗装補修済み。	26	建設課	R1
2	国道266号線	国道266号歩道 南風苑入り口付近	一斉除草の時に、草刈りを行ったが、時間がたち草が伸びてきている状況。	草刈りを実施済み。	100	都道府県	R1
3	市道天満宮尾越崎線	いずみ保育園付近	グレーチングの間が20cm程空いている。	グレーチングの設置を検討。W=300、L=200 (W=300、L=1000のグレーチングを加工)	1	建設課	R2
4	市道宮の下満行寺線	いずみ保育園から天満宮への道	路面から地盤までの高さが2m以上あり、園児が落下すると非常に危険な状況。	転落防止柵の設置を検討 (3段ビームH=800、L=25.0m)。	25	建設課	R2
5	市道田端船江線	鬼塚十字堂付近	歩道横の水路の上面が開いており、水路に落下する危険性がある。	水路上面にコンクリートを打設するといった、水路に落下しないような措置をとるよう検討する。	3	建設課	R2
6	市道田端船江線	江口デンキ付近	歩道部分に木が張り出しており、避けて通らないといけないため、通行に支障がある。	張り出している木は1本だけであるため、所有者に確認を取り、通行に支障のある部分を伐採する。	1	建設課	R2
7	市道田端船江線	鬼塚十字堂から江口デンキ付近	歩道に段差ができています。	段差をアスファルトで摺り付け済み。	1	建設課	R1
8	市道田端船江線	J Aあまくさ前	側溝蓋の道路排水の入り口が広く、園児が躓く可能性があり危険。	穴を塞ぐ対策済み。	40	建設課	R1
9	市道田端船江線	西山会館駐車場から山下茶碗屋前	横断防止柵の支柱が腐食している。	横断防止柵が老朽化しているため、取り換えを検討する。横断防止柵 (3段ビームH=800、L=60m)	60	建設課	R2
10	市道田端船江線	山下茶碗屋から新田排水機場付近	歩道に草が生えてきており、通行に支障がある。	草刈りを実施済み。	200	建設課	R1
11	市道坂本双原線	とのや旅館前	側溝蓋の道路排水の入り口が広く、園児が躓く可能性があり危険。	穴を塞ぐ対策済み。	10	建設課	R1
12	市道坂本双原線	平トンネル付近	①側溝蓋の一部が破損している。 ②市道横の石積が崩壊している。 ③側溝蓋の隙間が空いている。	①側溝蓋の補修済み。 ②③たから保育園と同様。	1	建設課	R1
13	市道宮の下満行寺線	保育園から天満宮まで	舗装状態が著しく悪い	舗装補修を検討する。 L=40m W=4.0m	40	建設課	
14	市道宮の下満行寺線	保育園から天満宮まで	道路脇の草が道路側に張り出し通行に支障がある。	草刈りを実施済み。	100	建設課	R1
-	市道天満宮尾越崎線	藤島板金店付近	道路横の法面が崩れそうになっている。	崩れそうではあるが、当該地は民地である。散歩等で通る際は注意をし通っていただくようお願いする。	-	経路変更	R1
1	市道天満宮尾越崎線	保育園前	横断歩道が消えかけている。	横断歩道の引き直し済み。	-	警察	R1
2	農道	天満宮へ抜ける道	路面から地盤までの高さが2m以上あり、園児が落下しけがをする危険性がある。	農業施設として設置ができない。	-	農林水産課	対策不要
3	市道田端船江線	天満宮前交差点	横断する信号の時間が短い。	歩行者用灯器の青色延長。	-	警察	R1
4	市道田端船江線	大矢野郵便局付近交差点	信号の時間が短い。	歩行者用灯器の青色延長。	-	警察	R1
5	市道田端船江線	大矢野郵便局付近交差点	横断歩道が薄くなっている。	横断歩道の引き直し済み。	-	警察	R1