

# 上天草市内の保育園等の緊急安全点検結果

令和元年度点検

## 教良木保育園

No	路線名	場 所	現地状況	対 策	対策延長 (m)	対 応	対策時期
1	市道教良木本郷線、市道保育所たかのす線	教良木保育園付近	外側線が消えかけている。	外側線の引き直し済み。	880	建設課	R1
2	市道本郷山浦1号線	朝日屋旅館付近	市道本郷山浦1号線から市道教良木本郷線に出る際に車両が飛び出してくる。	任意停止線の設置済み。	4	建設課	R1
1	市道教良木本郷線	教良木保育園付近	横断歩道が消えかけている。	横断歩道の引き直し済み。	-	警察	R1