

上天草市内の保育園等の緊急安全点検結果

令和元年度点検

龍ヶ岳保育園

No	路線名	場 所	現地状況	対 策	対策延長 (m)	対 応	対策時期
1	市道瀬戸1号線	保育園から瀬戸2号線へ出るT字路	カーブミラーが見えにくい。	カーブミラーの調整済み。	1	建設課	R1
2	市道内潟瀬戸線		ブロック塀が崩れそう。	道路幅員が狭く反対側を通行しても危険。 民地であり対応が難しい部分がある。	-	民地	対策不要
1	市道高戸樋島線	龍ヶ岳中学校付近	横断歩道が消えかけている。	横断歩道の引き直し予定。	-	警察	R2