

平成30年度 通学路安全対策一覧表

〈一覧表見方〉

- …学校要望箇所
- …各検討機関

事務局(上天草市教育委員会学務課)

平成30年9月25日作成

| 学校名 | No. | 住所・位置 | 状況・危険の内容 | 対策検討の機関(複数可) | | | | | 路線名 箇所名 | 備考 | 該当箇所 (通学路安全対策箇所図) | |
|---------|-----|--------------|--|--------------|----|----|--|--|------------|-----------|----------------------|---------|
| 01登立小学校 | 1 | 大矢野町登立 治郎田地区 | 通学路の横に大きめの側溝があり、蓋がしていないため危険 | 道路 | | | | | | 市道環状東線 | 建設課 | 登立小学校1 |
| 01登立小学校 | 2 | 大矢野町登立 大潟地区 | 崖崩れ対策の丸太が朽ちていて危険 | 道路 | | | | | | 市道環状東線 | 建設課 | 登立小学校2 |
| 01登立小学校 | 3 | 大矢野町登立 広崎地区 | 市道とフラワーロードの交差点。スピードを出してくる車が多く危険 | 道路 | 警察 | | | | | 北部農道 | 農林水産課 | 登立小学校3 |
| | | | | 道路 | | | | | | 市道環状北線 | 建設課 | |
| | | | | | 警察 | | | | | | 上天草警察署 | |
| 01登立小学校 | 4 | 大矢野町登立 新田地区 | 狭い路地から見通しが悪く児童の目線では確認が難しく危険 | 道路 | | 学校 | | | | 市道西の浦松ヶ崎線 | 建設課 | 登立小学校4 |
| | | | | | | 学校 | | | | | 学務課 | |
| 01登立小学校 | 5 | 大矢野町登立 尾上地区 | 軒下に瓦やしっくい落下の恐れがあり危険 | 道路 | | 学校 | | | | 市道西の浦松ヶ崎線 | 建設課 | 登立小学校5 |
| | | | | | | 学校 | | | | | 学務課 | |
| 01登立小学校 | 6 | 大矢野町登立 東満地区 | 歩行者待機場所の歩行者を守るガードが低くて危険 | 道路 | | | | | | 国道266号 | 天草広域本部土木部 | 登立小学校6 |
| 01登立小学校 | 7 | 大矢野町登立 東満地区 | 道が細く、見通しが悪い。カーブミラーが汚れはっきり見えない | 道路 | | | | | | 市道船江白湊線 | 建設課 | 登立小学校7 |
| 01登立小学校 | 8 | 大矢野町登立 尾越崎地区 | 見通しの悪いカーブの上、路側帯の白線が消えており危険 | 道路 | | | | | | 市道環状東線 | 建設課 | 登立小学校8 |
| 01登立小学校 | 9 | 大矢野町登立 治郎田地区 | 通学路だが外灯もなく、まむし、猪等が出没、崖崩れ対策の木材も傷んでいる。 | 道路 | | | | | | 市道堤次郎田線 | 建設課 | 登立小学校9 |
| 01登立小学校 | 10 | 大矢野町登立 東満地区 | 白湊地区から東満を経由した通学路において一部歩道が設けられていないため、児童通学に危険を伴っている状況。 | 道路 | | | | | | 市道船江白湊線 | 建設課 | 登立小学校10 |

平成30年度 通学路安全対策一覧表

〈一覧表見方〉

- …学校要望箇所
- …各検討機関

事務局(上天草市教育委員会学務課)

平成30年9月25日作成

| 学校名 | No. | 住所・位置 | 状況・危険の内容 | 対策検討の機関(複数可) | | | | 路線名 箇所名 | 備考 | 該当箇所 (通学路安全対策箇所図) |
|---------|-----|-------------------------|--|--------------|----|----|----|------------|--------|----------------------|
| | | | | 道路 | 警察 | 学校 | 地域 | | | |
| 02維和小学校 | 11 | 大矢野町維和 蔵々地区 | 道幅が狭く、カーブで見通しも悪い。沿道のブロック塀等も古く傷んでいるものが多い。 | 道路 | | 学校 | 地域 | 市道蔵々下山線 | 建設課 | 維和小学校11 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 02維和小学校 | 12 | 大矢野町維和 梅の木地区～塩浜地区 | 大きなカーブがいくつかあって見通しが悪く、外灯も少ない。 | 道路 | | 学校 | 地域 | 市道蔵々下山線 | 建設課 | 維和小学校12 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 02維和小学校 | 13 | 大矢野町維和 梅の木地区 元梅商店付近の交差点 | 交通量が多いが、見通しが悪く、道幅も狭い。 | 道路 | 警察 | 学校 | 地域 | 市道蔵々下山線 | 建設課 | 維和小学校13 |
| | | | | | 警察 | | | | 上天草警察署 | |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 02維和小学校 | 14 | 大矢野町維和 維和出張所～梅の木地区の通学路 | 道幅が狭く、カーブも多く、両側にイノシシ対策の電気柵が張ってある。 | 道路 | 警察 | 学校 | 地域 | 市道蔵々下山線 | 建設課 | 維和小学校14 |
| | | | | | 警察 | | | | 上天草警察署 | |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 02維和小学校 | 15 | 大矢野町維和 元維和診療所前の交差点 | 交通量が多いが見通しが悪い。傷んだブロック塀等もある。 | 道路 | 警察 | 学校 | 地域 | 市道蔵々下山線 | 建設課 | 維和小学校15 |
| | | | | | 警察 | | | | 上天草警察署 | |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |

平成30年度 通学路安全対策一覧表

〈一覧表見方〉

- …学校要望箇所
- …各検討機関

事務局(上天草市教育委員会学務課)

平成30年9月25日作成

| 学校名 | No. | 住所・位置 | 状況・危険の内容 | 対策検討の機関(複数可) | | | | 路線名 箇所名 | 備考 | 該当箇所 (通学路安全対策箇所図) |
|---------|-----|----------------------|--|--------------|----|----|----|------------|-----------|----------------------|
| | | | | 道路 | 警察 | 学校 | 地域 | | | |
| 02維和小学校 | 16 | 大矢野町維和 千束地区～下山地区の通学路 | 新しく道が舗装された所もあるが、その分スピードを出す車も増えた。池元商店以南の道は朽ちかけたバス停跡、傷んでいる倉庫、ブロック塀等が多い。 | 道路 | | 学校 | 地域 | 市道蔵々下山線 | 建設課 | 維和小学校16 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 03上小学校 | 17 | 大矢野町上 大手原地区 | 道路幅員が狭く、見通しも悪い。歩道の白線が消えかけている。 | 道路 | | | | 市道寺尾大手原線 | 建設課 | 上小学校17 |
| 03上小学校 | 18 | 大矢野町上 馬場地区 | 上小学校周辺の視界不良部改善、白線の表示状況不良。舗装路面の劣化が顕著となっている。 | 道路 | | | | 市道寺尾大手原線 | 建設課 | 上小学校18 |
| 03上小学校 | 19 | 大矢野町上 馬場地区 | 馬場公民館から上新田地区にかけて、通学路となっているものの一部幅員が狭く児童の通行に危険が伴っている。 | 道路 | | | | 市道寺尾大手原線 | 建設課 | 上小学校19 |
| 04中北小学校 | 20 | 大矢野町中 宮津地区 | 横断歩道の白線が薄くなり消えかかっているため、車への注意喚起が不十分。また、ガソリンスタンドに入る車が多いので注意が必要である。そこで、横断歩道の線を引き直してほしい。また、ポール等を立て注意喚起してほしい。 | 道路 | 警察 | 学校 | 地域 | 国道266号 | 天草広域本部土木部 | 中北小学校20 |
| | | | | | 警察 | | | | 上天草警察署 | |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 04中北小学校 | 21 | 大矢野町中 寺尾地区(宮本酒店前三差路) | 宮津方面から登校する児童にとって、大矢野中側から来る車が見えにくいので、注意が必要である。また、小学校方面から来る右折車も多く、注意が必要である。 | 道路 | 警察 | 学校 | | 県道満越城本線 | 天草広域本部土木部 | 中北小学校21 |
| | | | | | 警察 | | | | 上天草警察署 | |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 04中北小学校 | 22 | 大矢野町中 小学校前交差点 | 交差点で通行量が多いが、野米方面から登校する児童にとって、見通しが悪い。また、道路を横断するが、「止まれ」の文字が消えている。「止まれ」だけでなく、横断歩道にしてほしい。 | 道路 | 警察 | 学校 | | 県道満越城本線 | 天草広域本部土木部 | 中北小学校22 |
| | | | | | 警察 | | | | 上天草警察署 | |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |

平成30年度 通学路安全対策一覧表

〈一覧表見方〉

…学校要望箇所
 …各検討機関

事務局(上天草市教育委員会学務課)

平成30年9月25日作成

| 学校名 | No. | 住所・位置 | 状況・危険の内容 | 対策検討の機関(複数可) | | | | 路線名 箇所名 | 備考 | 該当箇所 (通学路安全対策箇所図) |
|---------|-----|------------------------------------|--|--------------|----|----|----|------------|-----------|----------------------|
| | | | | 道路 | 警察 | 学校 | 地域 | | | |
| 04中北小学校 | 23 | 大矢野町中 池の迫地区 農道三差路 | 県道から農免道路に右折する車が多い。見通しはよいが注意が必要。児童に注意するよう指導を行う。 | 道路 | | 学校 | 地域 | 県道満越城本線 | 天草広域本部土木部 | 中北小学校23 |
| 04中北小学校 | 24 | 大矢野町中 野米地区 | 歩道がなく、路側帯も狭い。車道の幅も狭い。 | 道路 | 警察 | 学校 | | 県道満越城本線 | 天草広域本部土木部 | 中北小学校24 |
| | | | | | 警察 | | | | 上天草警察署 | |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 05中南小学校 | 25 | 大矢野町中 県道満越城本線(満越交差点から大矢野南部農道交差点まで) | 交通量が多いにもかかわらず、歩道と車道の区別がない。道幅が狭く、カーブミラーもよく見えない。 | 道路 | 警察 | 学校 | 地域 | 県道満越城本線 | 天草広域本部土木部 | 中南小学校25 |
| | | | | | 警察 | | | | 上天草警察署 | |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 05中南小学校 | 26 | 大矢野町中 小平地区 | 車道が狭く、歩道はほとんどない。カーブミラーの設置も多くあるが、見通しが悪い。 | 道路 | | 学校 | 地域 | 市道環状南線 | 建設課 | 中南小学校26 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 05中南小学校 | 27 | 大矢野町中 中南小学校正門から亀の迫バス停付近まで | 車道が狭く、子どもたちの登下校時に通行量が多い。見通しも悪い。 | 道路 | | 学校 | 地域 | 市道柳亀の迫線 | 建設課 | 中南小学校27 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 05中南小学校 | 28 | 大矢野町中 柳タクシー付近から中南小学校南門まで | 車道が狭く、歩道はほとんどない。カーブミラーの設置も多くあるが、見通しが悪い。 | 道路 | | 学校 | 地域 | 市道柳中央線 | 建設課 | 中南小学校28 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 05中南小学校 | 29 | 大矢野町中 亀の迫Yショップ前から小瀬戸バス停 | 交通量が多いにもかかわらず、車道が狭い。また、朝7:00~8:00は、小中高校生の通学とも重なり、特にこの時間帯は危険。 | 道路 | | | | 県道満越城本線 | 天草広域本部土木部 | 中南小学校29 |

平成30年度 通学路安全対策一覧表

〈一覧表見方〉

…学校要望箇所
 …各検討機関

事務局(上天草市教育委員会学務課)

平成30年9月25日作成

| 学校名 | No. | 住所・位置 | 状況・危険の内容 | 対策検討の機関(複数可) | | | | 路線名 箇所名 | 備考 | 該当箇所 (通学路安全対策箇所図) |
|---------|-----|-----------------------|---|--------------|----|----|----|------------|-----------|----------------------|
| | | | | 道路 | 警察 | 学校 | 地域 | | | |
| 06湯島小学校 | 30 | 大矢野町湯島 学校 正門付近 | 正門手前80m付近道路横の石垣が膨らんでいる箇所があり、今後の大雨等により崩れる危険がある。 | 道路 | | 学校 | 地域 | 湯島小中学校線 | 建設課 | 湯島小学校30 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 06湯島小学校 | 31 | 大矢野町湯島 学校 正門付近 | 正門手前120m付近道路横の山の斜面から、昨年大雨による落石(直径約80cm)があり、今後の大雨等により崩れる危険がある。 | 道路 | | 学校 | 地域 | 市道湯島東線 | 建設課 | 湯島小学校31 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 06湯島小学校 | 32 | 大矢野町湯島 よん なっせ付近 | 道路脇の樹木が張り出している。 | 道路 | | 学校 | 地域 | 市道西ノ浜10号線 | 建設課 | 湯島小学校32 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 07阿村小学校 | 33 | 松島町阿村 1区阿 村第一公民館付近 | 交差点の形状が特殊で、児童が渡りづらい。 | 道路 | | 学校 | 地域 | 市道大戸鼻1号線 | 建設課 | 阿村小学校33 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 07阿村小学校 | 34 | 松島町阿村 小学校 入口 | 通行量が多く、スピードを出す車が多い。 | 道路 | 警察 | 学校 | | 国道266号 | 天草広域本部土木部 | 阿村小学校34 |
| | | | | | 警察 | | | | 上天草警察署 | |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 07阿村小学校 | 35 | 松島町阿村 小学校 正門付近 | 正門前の横断歩道・路側帯が消えている。道幅が狭く見通しが悪く、通行車量も多い。 | 道路 | 警察 | 学校 | | 市道本口白間線 | 建設課 | 阿村小学校35 |
| | | | | | 警察 | | | | 上天草警察署 | |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |

平成30年度 通学路安全対策一覧表

〈一覧表見方〉

□ …学校要望箇所

■ …各検討機関

事務局(上天草市教育委員会学務課)

平成30年9月25日作成

| 学校名 | No. | 住所・位置 | 状況・危険の内容 | 対策検討の機関(複数可) | 路線名 箇所名 | 備考 | 該当箇所 (通学路安全対策箇所図) |
|---------|-----|------------------------------------|---|--------------|------------|-----------|----------------------|
| 07阿村小学校 | 36 | 松島町阿村 11区 のトンネルから国道 に出る道(東口) | 国道に出る道で緩やかなカーブで車のスピードが出やすい。国道には、横 断歩道なし。 | 道路 警察 学校 | 国道266号 | 天草広域本部土木部 | 阿村小学校36 |
| | | | | 警察 | | 上天草警察署 | |
| | | | | 学校 | | 学務課 | |
| 07阿村小学校 | 37 | 松島町阿村 12区 の阿村トンネル出口 右側(西口) | 国道に出る脇道の停止線が薄くなり、車の運転者は気づきにくい。 | 道路 警察 | 国道266号 | 天草広域本部土木部 | 阿村小学校37 |
| | | | | 警察 | | 上天草警察署 | |
| 07阿村小学校 | 38 | 松島町阿村 12区 の国道から「ウェル かめ」入口 | 児童の通学路である。横断歩道の白線がほとんど消えている。 | 道路 警察 | 国道266号 | 天草広域本部土木部 | 阿村小学校38 |
| | | | | 警察 | | 上天草警察署 | |
| 08今津小学校 | 39 | 松島町合津 JA付近 市道 | 急に道幅が狭くなっていて、歩行者と車両の接触に危険がある。 | 道路 学校 地域 | 市道馬建小学校線 | 建設課 | 今津小学校39 |
| | | | | 学校 | | 学務課 | |
| 08今津小学校 | 40 | 松島町合津 向陽寺 付近市道 | 国道から登校してくる児童は、横断歩道もなく道路を渡っている。 | 道路 警察 学校 地域 | 市道馬建小学校線 | 建設課 | 今津小学校40 |
| | | | | 警察 | | 上天草警察署 | |
| | | | | 学校 | | 学務課 | |
| 08今津小学校 | 41 | 松島町合津 旧大島 屋付近市道 | ブロック塀に亀裂が入り、倒壊の恐れがある。 | 道路 学校 地域 | 市道馬建小学校線 | 建設課 | 今津小学校41 |
| | | | | 学校 | | 学務課 | |

平成30年度 通学路安全対策一覧表

〈一覧表見方〉

…学校要望箇所
 …各検討機関

事務局(上天草市教育委員会学務課)

平成30年9月25日作成

| 学校名 | No. | 住所・位置 | 状況・危険の内容 | 対策検討の機関(複数可) | 路線名 箇所名 | 備考 | 該当箇所 (通学路安全対策箇所図) |
|----------|-----|-------------------------------|--------------------------------|--------------|------------|-----------|----------------------|
| 08今津小学校 | 42 | 松島町今泉 今泉簡 易郵便局付近 | 横断歩道間が遠く横断歩道以外での横断が多い。 | 道路 警察 | 国道324号 | 天草広域本部土木部 | 今津小学校42 |
| | | | | 警察 | | 上天草警察署 | |
| 09教良木小学校 | 43 | 松島町教良木 轟橋 から金山橋 | 見通しが悪く道幅狭く岩山沿いの通学路の路側帯は狭く危険 | 道路 警察 学校 地域 | 県道松島馬場線 | 天草広域本部土木部 | 教良木小学校43 |
| | | | | 警察 | | 上天草警察署 | |
| | | | | 学校 | | 学務課 | |
| 09教良木小学校 | 44 | 松島町教良木 金山 橋交差点 | 電信柱があり曲がり角で見通しが悪く横断する際飛び出し危険 | 道路 警察 学校 地域 | 県道松島馬場線 | 天草広域本部土木部 | 教良木小学校44 |
| | | | | 警察 | | 上天草警察署 | |
| | | | | 学校 | | 学務課 | |
| 09教良木小学校 | 45 | 松島町教良木 山村広場 入口付近 | 三叉路が広すぎて停止線なども消えかかっている | 道路 警察 学校 地域 | 県道松島馬場線 | 天草広域本部土木部 | 教良木小学校45 |
| | | | | 警察 | | 上天草警察署 | |
| | | | | 学校 | | 学務課 | |
| 09教良木小学校 | 46 | 松島町内野河内 内 野河内交差点から金 山橋 | 交通量が多く、白線が消えかかっている路側帯がはっきりせず危険 | 道路 | 県道松島馬場線 | 天草広域本部土木部 | 教良木小学校46 |
| 09教良木小学校 | 47 | 松島町教良木 山浦 集会所付近 | 道幅が狭く、路側帯が明確でない。 | 道路 | 市道前山浦線 | 建設課 | 教良木小学校47 |
| 09教良木小学校 | 48 | 松島町教良木 教良 木診療所から教良木 保育園 | 道幅が狭く、白線が消えかけているので危険 | 道路 | 市道教良木本郷線 | 建設課 | 教良木小学校48 |

平成30年度 通学路安全対策一覧表

〈一覧表見方〉

- …学校要望箇所
- …各検討機関

事務局(上天草市教育委員会学務課)

平成30年9月25日作成

| 学校名 | No. | 住所・位置 | 状況・危険の内容 | 対策検討の機関(複数可) | 路線名 箇所名 | 備考 | 該当箇所 (通学路安全対策箇所図) |
|----------|-----|------------------------------------|---|--------------|----------------|-----------|----------------------|
| 09教良木小学校 | 49 | 松島町教良木 県道 松島馬場線と有明倉 岳線の交差点付近 | 道幅が狭く、白線が消えかけているところもあるので危険 | 道路 | 県道松島馬場線 | 天草広域本部土木部 | 教良木小学校49 |
| 10姫戸小学校 | 50 | 姫戸町二間戸 本郷 地区志水商店前横 断歩道 | 姫浦方面から進行すると、トンネルを抜けたすぐのところにある。二間戸方 面から進行すると、右カーブを抜けたすぐのところがあるので、危険であ る。 | 道路 警察 学校 地域 | 国道266号 | 天草広域本部土木部 | 姫戸小学校50 |
| | | | | 警察 | | 上天草警察署 | |
| | | | | 学校 | | 学務課 | |
| 11龍ヶ岳小学校 | 51 | 龍ヶ岳町高戸 東風 留橋付近 | 東風留橋から先の歩道と車道の区画線が消えかかっている。 | 道路 | 市道脇浦東風留線 | 建設課 | 龍ヶ岳小学校51 |
| 11龍ヶ岳小学校 | 52 | 龍ヶ岳町高戸 龍ヶ 岳郵便局付近 | 道幅が狭い上に、龍ヶ岳郵便局前の石壁は高さがある。児童は石壁側を 集団登校しており、地震時は危険と思われる。 | 道路 学校 地域 | 市道脇浦東風留線 | 建設課 | 龍ヶ岳小学校52 |
| | | | | 学校 | | 学務課 | |
| 11龍ヶ岳小学校 | 53 | 龍ヶ岳町高戸 龍ヶ 岳漁協付近 | 空き家で高さもあり、地震発生時等は倒壊の恐れがある、通学路にもなっ ており窓ガラスが散乱するなど想定され、大きな事故につながる可能性が ある。 | 道路 学校 地域 | 市道鳥屋ノ久保西原 線 | 建設課 | 龍ヶ岳小学校53 |
| | | | | 学校 | | 学務課 | |
| 11龍ヶ岳小学校 | 54 | 龍ヶ岳町樋島 仏崎 付近 | 道路幅員が狭く、時間帯によっては交通量が多い | 道路 学校 地域 | 市道坊主島下桶川線 | 建設課 | 龍ヶ岳小学校54 |
| | | | | 学校 | | 学務課 | |
| 12大矢野中学校 | 55 | 大矢野町上 馬場地 区コスモス付近 | 雨が激しいとき冠水しやすい。道路の高さを上げるか水路を低くしてほし い。(100m) | 道路 学校 | 国道266号 | 天草広域本部土木部 | 大矢野中学校55 |
| | | | | 学校 | | 学務課 | |

平成30年度 通学路安全対策一覧表

〈一覧表見方〉

- …学校要望箇所
- …各検討機関

事務局(上天草市教育委員会学務課)

平成30年9月25日作成

| 学校名 | No. | 住所・位置 | 状況・危険の内容 | 対策検討の機関(複数可) | | | | 路線名 箇所名 | 備考 | 該当箇所 (通学路安全対策箇所図) |
|----------|-----|-------------------------------|--|--------------|----|----|----|----------------|-----------|----------------------|
| | | | | 道路 | 警察 | 学校 | 地域 | | | |
| 12大矢野中学校 | 56 | 大矢野町上 田端地区 磯谷茶舗跡前 | 信号塔、電柱があり段差の激しい部分を通って行かなければならない。また、その先の歩道も狭い(段差をなくして歩道を広げてほしい100m) | 道路 | 警察 | 学校 | 地域 | 国道266号、市道田端船江線 | 天草広域本部土木部 | 大矢野中学校56 |
| | | | | 道路 | | | | | 建設課 | |
| | | | | | 警察 | | | | 上天草警察署 | |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 12大矢野中学校 | 57 | 大矢野町登立 船江地区 お弁当ヒライ付近 | 車道、歩道狭く、一歩通行で車も自転車もスピードが出る。歩道を広くしてほしい。(200m延長) | 道路 | | | | 市道田端船江線 | 建設課 | 大矢野中学校57 |
| 12大矢野中学校 | 58 | 大矢野町登立 本郷地区 天満宮付近から田端交差点まで | 歩道狭い。(ガードレールをなくし、段差を高くした自転車、歩行者が通れる歩道の設置50m) | 道路 | | 学校 | | 市道田端船江線 | 建設課 | 大矢野中学校58 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | 大矢野中学校59 |
| 12大矢野中学校 | 59 | 大矢野町登立 積米地区 天草信用金庫付近 | 雨が激しいとき冠水しやすい。道路の高さを上げるか水路を低くしてほしい。(50m) | 道路 | | 学校 | | 市道環状東線 | 建設課 | 大矢野中学校60 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 12大矢野中学校 | 60 | 大矢野町中 小瀬戸 バス停～ | 下り坂で見通しも悪く、歩道も狭い。(山を切りひらき、道路幅を広げる300m) | 道路 | | | | 県道満越城本線 | 天草広域本部土木部 | 大矢野中学校61 |
| 12大矢野中学校 | 61 | 大矢野町中 江後地区 江後バス停付近 | 歩道が未設置の区間がある。(歩道設置要望約80m) | 道路 | | | | 国道266号 | 天草広域本部土木部 | 大矢野中学校62 |
| 13維和中学校 | 62 | 大矢野町維和 蔵々地区 蔵々港手前 | 道幅が狭く、カーブで見通しも悪い。(幅員減少の警戒標識) | 道路 | | 学校 | 地域 | 市道蔵々下山線 | 建設課 | 維和中学校63 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | 維和中学校64 |

平成30年度 通学路安全対策一覧表

〈一覧表見方〉

…学校要望箇所

…各検討機関

事務局(上天草市教育委員会学務課)

平成30年9月25日作成

| 学校名 | No. | 住所・位置 | 状況・危険の内容 | 対策検討の機関(複数可) | | | | 路線名 箇所名 | 備考 | 該当箇所 (通学路安全対策箇所図) |
|---------|-----|------------------------|--|--------------|----|----|----|------------|--------|----------------------|
| | | | | 道路 | 警察 | 学校 | 地域 | | | |
| 13維和中学校 | 63 | 大矢野町維和 梅の木地区～塩浜地区 | 大きなカーブがいくつかあって見通しが悪く、外灯や民家も少ない。(外灯100mおきに5基) | 道路 | | 学校 | 地域 | 市道蔵々下山線 | 建設課 | 維和中学校63 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 13維和中学校 | 64 | 大矢野町維和 大桜地区～梅の木地区 | カーブになっているため、見通しが悪い。(外灯100mおきに4基) | 道路 | | 学校 | 地域 | 市道蔵々下山線 | 建設課 | 維和中学校64 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 13維和中学校 | 65 | 大矢野町維和 大桜地区 東大維橋の下 | 道幅が狭く、すぐ先に見通しの悪い大きなカーブもあって危険である。(カーブミラー増設1基) | 道路 | | 学校 | 地域 | 市道大桜1号線 | 建設課 | 維和中学校65 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 13維和中学校 | 66 | 大矢野町維和 大桜地区 中学校前及び小学校前 | 「横断歩道あり」の道路標示が消えており、見えなくなっている。(道路標示の改善6か所) | 道路 | 警察 | | | 市道蔵々下山線 | 建設課 | 維和中学校66 |
| | | | | | 警察 | | | | 上天草警察署 | |
| 15松島中学校 | 67 | 松島町合津 1番区(三郎橋付近) | 見通しが悪く、歩道もない。道幅も狭い。 | 道路 | | 学校 | 地域 | 市道合津阿村線 | 建設課 | 松島中学校67 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 15松島中学校 | 68 | 松島町合津 西浦地区 | 見通しが悪い。飛び出しによる事故の可能性が高い。 | 道路 | | 学校 | 地域 | 市道稲戸線 | 建設課 | 松島中学校68 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |

平成30年度 通学路安全対策一覧表

〈一覧表見方〉

…学校要望箇所
 …各検討機関

事務局(上天草市教育委員会学務課)

平成30年9月25日作成

| 学校名 | No. | 住所・位置 | 状況・危険の内容 | 対策検討の機関(複数可) | | | | 路線名 箇所名 | 備考 | 該当箇所 (通学路安全対策箇所図) |
|----------|-----|-----------------|---|--------------|----|----|----|----------------|-----------|----------------------|
| | | | | 道路 | 警察 | 学校 | 地域 | | | |
| 15松島中学校 | 69 | 松島町阿村 阿村橋 付近 | 見通しが悪い。飛び出しによる事故の可能性が高い。 | 道路 | 警察 | 学校 | 地域 | 国道266号 | 天草広域本部土木部 | 松島中学校69 |
| | | | | | 警察 | | | | 上天草警察署 | |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 15松島中学校 | 70 | 松島町合津 稲戸地 区 | 歩道が狭く、坂道で段差があるため、転倒の恐れがある。 | 道路 | | 学校 | | 国道266号 | 天草広域本部土木部 | 松島中学校70 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 16姫戸中学校 | 71 | 姫戸町二間戸 本郷 地区 | 学校からトンネルを抜けて二間戸体育館方面へ行く途中で、左カーブから の 下り坂になっており、雨の日には側溝が滑りやすくなっている。 | 道路 | | 学校 | | 国道266号 | 天草広域本部土木部 | 姫戸中学校71 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 17龍ヶ岳中学校 | 72 | 龍ヶ岳町高戸 | 道路の舗装がでこぼこしていて、自転車で走行するのが危険である。 | 道路 | | | | 市道鳥屋ノ久保西原 線 | 建設課 | 龍ヶ岳中学校72 |
| 17龍ヶ岳中学校 | 73 | 龍ヶ岳町大道 | スクールバスのバス停から横断歩道を渡る時の見通しが悪い。 | 道路 | 警察 | 学校 | | 国道266号 | 天草広域本部土木部 | 龍ヶ岳中学校73 |
| | | | | | 警察 | | | | 上天草警察署 | |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 17龍ヶ岳中学校 | 74 | 龍ヶ岳町樋島 | 見通しの悪い急なカーブのところの歩道が狭くなっている。 | 道路 | | 学校 | 地域 | 市道坊主島下桶川線 | 建設課 | 龍ヶ岳中学校74 |
| | | | | | | 学校 | | | 学務課 | |

平成30年度 通学路安全対策一覧表

〈一覧表見方〉

…学校要望箇所
 …各検討機関

事務局(上天草市教育委員会学務課)

平成30年9月25日作成

| 学校名 | No. | 住所・位置 | 状況・危険の内容 | 対策検討の機関(複数可) | | | 路線名 箇所名 | 備考 | 該当箇所 (通学路安全対策箇所図) |
|----------|-----|-------------|---|--------------|----|----|------------|-----------|----------------------|
| | | | | 道路 | 学校 | 地域 | | | |
| 17龍ヶ岳中学校 | 75 | 龍ヶ岳町大道(望薩峠) | 見通しの悪いカーブが多く、歩道も整備されていない | 道路 | 学校 | 地域 | 国道266号 | 天草広域本部土木部 | 龍ヶ岳中学校75 |
| | | | | | 学校 | | | 学務課 | |
| 17龍ヶ岳中学校 | 76 | 龍ヶ岳町樋島 | 櫛島橋部については、道路幅員が約5mと狭く橋上での車両離合に支障を来すほか、通学生徒の通行にも支障を来している状況。新たな歩道部の確保を。 | 道路 | | | 市道高戸樋島線 | 建設課 | 龍ヶ岳中学校76 |